



Luftfartstilsynet
CIVIL AVIATION AUTHORITY - NORWAY

TILSYNSRAPPORT

Organisasjon/person: Bristow Norway AS Sekundærbase
Sertifikat/godkjenning: NO.AOC.010
Sted: Bergen lufthavn, Flesland
Tidspunkt: 13.09.2022
Tilsynsaktivitet: Revisjon
Referanse: 0003-5219



Innledning

Formål

Luftfartstilsynet fører tilsyn med virksomheter og enkeltpersoner som har roller innenfor sivil luftfart. Formålet med tilsynsaktiviteten er å sikre at krav i regelverket blir overholdt, og måle graden av samsvar med gjeldende regelverk.

Beskrivelse av tilsynsaktiviteten

Luftfartstilsynet gjennomførte den 13.09.2022 - 13.09.2022 en Revisjon av Bristow Norway AS Bergen - NO.AOC.010 på/i Bergen lufthavn, Flesland.

Deltakere (navn og rolle) fra Luftfartstilsynet: Tor Egil Disen (Audit Team Member)
Rune Sæthre (Audit Team Leader)

Deltakere (navn og rolle) fra tilsynsobjektet: Jarle Solbakken (Base Management)
Siren Gudvangen Rosenlund (Base Management)
Kjetil Hellesøy (Safety Manager/Compliance Monitoring Advisor)

Luftfartstilsynets vurdering

Generelt

Under redegjøres det for konkrete funn som er avdekket og Luftfartstilsynets vurdering av om virksomheten anses å være i samsvar med krav.

De funn som trekkes frem i denne rapporten klassifiseres som følger:

Funn-nivå	Beskrivelse/vurdering	Konsekvens
Nivå 5	Bedre enn samsvar med krav	Til informasjon
Nivå 4	Samsvar med krav	Til informasjon
Nivå 3	Samsvar med krav, med kommentar om ønsket forbedring	Informasjon som kan benyttes i arbeidet med kontinuerlig forbedring
Nivå 2	Avvik mot krav, som kan true flysikkerhet	Nødvendig å gjennomføre tiltak innen gitt tidsfrist
Nivå 1	Avvik mot krav, som truer flysikkerhet	Nødvendig å gjennomføre tiltak. Luftfartstilsynet vurderer behov for begrensninger inntil tilstrekkelige tiltak er gjennomført

Beskrivelse av funn

Tilsyn nr	Funn nr
0003-5219	1
Hjemmelsgrunnlag	Referanse
EASA Part OPS ORO.MLR.100 (EU) No 1178/2011 FCL.045	AMC3 ORO.MLR.100
Beskrivelse av fakta - Luffartstilsynets vurdering	
<p>Ved stikkprøve av flybesetningers dokumenter, kunne en av besetningsmedlemmene ikke fremvise pass. Dette er et krav i henhold til selskapets Operasjonsmanual Part A kap. 8.1.12.2.</p> <p>Dette er et gjentakende funn hos selskapet.</p>	
Konklusjon – Funn nivå	
Nivå 2	

Oppsummering