



Luftfartstilsynet
CIVIL AVIATION AUTHORITY NORWAY

TILSYNSRAPPORT

Organisasjon/person: Bristow Norway AS
Sertifikat/godkjenning: NO.ATO.009
Sted: Sola
Tidspunkt: 03.05.2023 - 04.05.2023
Tilsynsaktivitet: Revisjon
Referanse: 0003-4817

Innledning

Formål

Luftfartstilsynet fører tilsyn med virksomheter og enkeltpersoner som har roller innenfor sivil luftfart. Formålet med tilsynsaktiviteten er å sikre at krav i regelverket blir overholdt, og måle graden av samsvar med gjeldende regelverk.

Beskrivelse av tilsynsaktiviteten

Luftfartstilsynet gjennomførte den 03.05.2023 - 04.05.2023 en revisjon av Bristow Norway AS - NO.ATO.009 på Sola.

Deltakere (navn og rolle) fra Luftfartstilsynet: Ivar Ove Tillerås (Audit Team Leader)
Frank Alexander Winther Sundklakk (Audit Team Member)

Deltakere (navn og rolle) fra tilsynsobjektet: Heidi Wulff Heimark (Accountable Manager)
Simen Arild Solvik (Compliance Monitoring Manager)
Simen Arild Solvik (Safety Manager)
Paw Knudsen (Head of training)

Luftfartstilsynets vurdering

Generelt

Under redegjøres det for konkrete funn som er avdekket og Luftfartstilsynets vurdering av om virksomheten anses å være i samsvar med krav.

De funn som trekkes frem i denne rapporten klassifiseres som følger:

Funn-nivå	Beskrivelse/vurdering	Konsekvens
Nivå 5	Bedre enn samsvar med krav	Til informasjon
Nivå 4	Samsvar med krav	Til informasjon
Nivå 3	Samsvar med krav, med kommentar om ønsket forbedring	Informasjon som kan benyttes i arbeidet med kontinuerlig forbedring
Nivå 2	Avvik mot krav, som kan true flysikkerhet	Nødvendig å gjennomføre tiltak innen gitt tidsfrist
Nivå 1	Avvik mot krav, som truer flysikkerhet	Nødvendig å gjennomføre tiltak. Luftfartstilsynet vurderer behov for begrensninger inntil tilstrekkelige tiltak er gjennomført

Beskrivelse av funn

Tilsyn nr	Funn nr
0003-4817	1
Hjemmelsgrunnlag	Referanse
(EU) No 1178/2011 ORA.GEN.130	
Beskrivelse av fakta - Luftfartstilsynets vurdering	
Ved gjennomgang av prosedyre for endringer som ikke krever forhåndsgodkjenninger i MSM, 6c, punkt 27, kommer det fram at prosedyren ikke er beskrevet i henhold til ORA.GEN.130 c.	
Konklusjon – Funn nivå	
Nivå 2	

Tilsyn nr	Funn nr
0003-4817	2
Hjemmelsgrunnlag	Referanse
(EU) No 1178/2011 ORA.GEN.160	
Beskrivelse av fakta - Luftfartstilsynets vurdering	
<ul style="list-style-type: none">• Ved gjennomgang av dokumentasjon og intervju med SM ble det avdekket at skolen ikke rapporterer inn risikoklassifisering på rapporteringspliktige hendelser til Luftfartstilsynet, Jf. EU 376/2014 Art. 7.2.• Det er ikke beskrevet i prosedyre for rapportering til Luftfartstilsynet at det skal sendes inn foreløpig resultat av eventuelle tiltak som iverksettes innen 30 dager, samt endelig resultat av analyser senest 3 måneder fra melding om hendelsen, jf. EU 376/2014, Art. 13.4	
Konklusjon – Funn nivå	
Nivå 2	

